



2016年度太原市一级内部资料性出版物(报型)

西山煤电



编印:西山煤电 发送:所属单位 山西省连续性内部资料准印证号(并)TYB11 (每周二、四出版) 内部资料 免费交流

8月10日,山西焦煤西山煤电召开安全生产视频周例会,传达贯彻山西焦煤产销协调工作会精神,部署近期安全生产工作。公司党委书记、董事长王晓东出席并讲话,党委副书记、副董事长、总经理连晓阳提出要求,党委常委、副总经理刘海东、曹俊文,副总经理温千峰结合分管工作作出具体安排。公司领导,专业技术委员会副主任,机关部门、中心、事业部及相关单位负责人在主会场参会,各基层单位班子成员在分会场视频参会。

会议结合近期山西焦煤产销协调工作会精神强调,要加强非常规作业管控平台建设,根据现场实际分类施策,实施差异化管理。要强化地面安全和外委队伍管理,自有队伍能承担的工作要自主实施,依靠自身力量保障作业安全。要严格按照规程措施作业,全面排查规程措施与现场实际是否相符,坚决遏制零敲碎打事故。要加强安全员、瓦检员、防突员管理,从“三员”工作水平体现矿井管理能力。各业务部门要切实履行职责,严格专业把关,加强日常监管,提高检查质量,充分发挥参谋助手作用,承上

启下推动工作落实。

会议强调,要按照焦煤集团统一部署,深入开展典型事故复盘,重点针对本单位及西山近年来各类事故进行剖析,举一反三、深入反思,坚决杜绝同类事故发生。各级干部要始终将党心、良心、责任心贯穿工作全过程,正确认识分工与合作、补台与拆台、补位与越位的关系,既要各司其职、各负其责,又要密切配合、协同联动,真正做到守土有责、守土尽责,齐心协力推动各项工作落地见效。

会议要求,各级干部要转变思想、强化作风,进一步增强安全工作的紧迫感和责任感,以过硬作风保障各项举措落地见效。要扎实推进安全生产标准化建设和高标准作业地点创建工作,严格对照标准检查现场,推动全域动态达标。要加强对变化因素的超前预判和精准管控,发现隐患必须立即制定针对性措施,果断按下“暂停键”。要规范班前会流程,严格落实班前风险排查;各级干部要落实跟带班制度,下沉一线、靠前指挥。要坚决摒弃“三惯三乎”思想,克服遇到问题绕着走的畏难情绪,提升发现问题、分析问题、解决问题的能力。要充分发

挥视频监控等技防手段的基础保障作用,筑牢安全生产防线。

会议强调,要深刻反思安全管理存在的不足,树牢“风险控制不好就是隐患,隐患控制不好就发生事故”的理念,从管理、装备、技术、培训等层面严格落实“双预控”要求。要增强安全工作主动性,既要有发现问题的手段,又要有解决问题的措施,注重主动治理,持续改善现场作业条件,扎实推进安全生产标准化建设。要坚持“人防+技防”协同发力,提高安全保障程度。业务部门要系统总结各矿井安全管理好经验、好做法,组织各单位互学互鉴,持续优化安全管理体系。

会议要求,各单位要高度重视调度令的执行,严格落实事故警示教育学习、防治水与地质灾害检查、安拆工作面专项检查、“暂停键”应用等工作要求。安全管理部门要加强工业视频监控整顿,聚焦井下、要害场所和关键部位,通过视频监控倒逼职工规范作业。各级调度部门要强化信息掌控,充分发挥调度指挥作用;安全管理部门做好监管,各专业部门密切配合、盯守现场,做到全员、全过程管控安全。机电部门要抓好提升、通

风、抽采等大型设备规范性检修和检验,强化机房、要害场所日常管控;运输专业要严格上车场确认和下车场管控,积极探索掘进机主副司机离座断电措施、风门防夹功能等技术手段;通风系统要加强防风装置日常管理,定期检查其动作机制可靠性及参数设置合理性,确保系统灵敏可靠。各单位要对照国家矿山安全管理局关于矿山安全生产突出问题整治要求,提前谋划、提前排查、提前整改,确保各项安全管理措施落实到位。

会议强调,相关部门通报问题要点到要害、整改彻底,涉及井下安全的必须从严从紧、绝不手软。辅运系统发现问题要及时处置、闭环销号。要持续夯实矿井基础管理,严厉查处跨越皮带等违章行为,深入排查不放心环节,加快推进主运乘人保护装置安装,从源头提升本质安全水平。

会上,全体人员观看了事故警示教育片;调度指挥中心通报一周安全生产情况;生产技术部、安全监督检查中心、机电部、通风部、资源地质部、洗洗管理中心汇报近期安全督导情况并提出专业要求。

●郭燕红

东曲选煤厂：以『暂停键』换安全『加速度』

当前,山西焦煤西山煤电安全风险隐患排查专项整治行动向纵深推进。东曲选煤厂对机电运输系统展开拉网式排查时发现,运销车间2号绞车钢丝绳已达规定使用年限,局部磨损量接近规程上限。该厂领导班子果断决策,第一时间叫停运行,按下“暂停键”,充分利用停产检修窗口期,圆满完成钢丝绳整体更换及调试工作。

主动排查亮剑,向隐患果断说“不”

绞车承担着选煤产品外运的核心职能,钢丝绳作为关键承重易损部件,运行状态直接影响安全生产及外运输送效率。“安全绝不能等、绝不能靠,隐患必须立即消除!”该厂领导班子态度明确。随即,全厂干部职工迅速集结,成立施工组织机构,统筹协调技术、安监、检修等各方力量,利用自有队伍精心组织专项攻坚行动。配套编制作业方案、安全技术措施及应急处置预案。作业前全面摸排各流程安全隐患,严格执行安全技术交底制度,逐项落实风险防控措施,组织全体施工人员学习宣贯,为后续更换作业顺利推进奠定基础。

科学分析研判,精准拆解施工难题

此次更换的钢丝绳直径44毫米、总长1900米、重达14.9吨,绳体表面附着大量抗腐蚀油脂,作业区域覆盖1000余米装车线,面临作业距离长、施工点位分散、协同配合难度高、构件自重偏大等挑战。(下转2版)

西山煤电召开安全风险隐患排查情况视频通报会

8月10日,山西焦煤西山煤电召开八月第一周安全风险隐患排查情况视频通报会,党委副书记、副董事长、总经理连晓阳出席并讲话,党委常委、副总经理刘海东出席会议,副总经理温千峰提出要求。公司相关部门、中心负责人在主会场参会,相关矿井单位负责人在视频分会场参加。

会议指出,全省乃至全国安全监管生态已发生根本性变革,各级干部必须静下心来、沉下身狠抓安全工作,发挥团队作用,严抓现场管控,以实打实的举措筑牢安全防线,时刻保持矿井动态达标与安全;各职能部门通报问题要直奔主题、直面矛盾,杜绝“绕着问题走”,对检查

发现的问题逐条帮助指导解决,做到真查真改、不走过场。各矿矿长要亲自组织,分管副职要亲自带队积极主动开展旬检月验,抓实重点环节管控,做到一级对一级负责。各矿井要对照《煤矿重大事故隐患判定标准》重新梳理分工,厘清责任,完善规章制度,拧紧责任链条。要紧盯重型设备操作、辅助运输管理、胶带运输等更换、拆装、起吊及转运等风险点,检视安全措施执行情况,对点多面广的工程现场要仔细检点、周密安排,为职工创造安全作业环境。班前会要坚决杜绝形式主义,严格按照相关文件要求,规范召开班前会,严格班前健康排查,精

细执行“六必讲”,严防“三惯三乎”思想滋生蔓延。

会议要求,安全工作必须讲规矩、守纪律。各级各部门要保持清醒认识,管住大系统、防范大事故,坚决杜绝零敲碎打事故。要苦练内功、夯实基础,持续减少问题存量、遏制增量,深入查摆问题,直击痛点、精准施策。各矿井单位对自身能解决的问题要立行立改,对上级检查反馈问题,要积极沟通对接,做好情况说明,推动隐患整改闭环。

会上,安全监督检查中心通报了四座矿井检查情况,相关部室、中心结合业务职能,对下一步工作提出具体要求。

●张衢 李秩欣

西山煤电召开 月“一通三防”、地测防治水安全技术例会

8月10日,山西焦煤西山煤电召开8月“一通三防”、地测防治水安全技术例会,党委常委、副总经理曹俊文出席并讲话。公司专业技术委员会副主任,相关部门、中心、单位负责人,以及各矿井、区域公司有关人员参加会议。

会议强调,当前安全生产形势严峻复杂,各单位要深刻吸取近期事故教训,时刻绷紧安全思想防线,切实推动各项安全举措落地见效。各单位总工程师要提高政治站位,抓实“一通三防”、地测防治水管理工作,摒弃惯性思维,加强业务学习,更新专业技术体系,严防各类技

术违章违规违法行为。要严格规范操作规程、作业规程和安全技术措施的编制与审批工作,组织开展专业自检自评自改及交叉检查,补齐管理短板,确保规程措施有理、有据、有效,切实指导现场施工,全面提升专业管控能力。要严格落实“预测预报、有掘必探、探掘分离、先探后掘、先治后采”原则,对照各级制度文件逐条排查整改专业管理、系统建设问题,保障矿井各大生产系统稳定可靠运行。

会议要求,各矿井“一把手”和总工程师要牵头部署排查工作,围绕图纸真实、无隐蔽工作面、监控系

统防删除和篡改等重点内容开展全方位整治,确保图纸资料与井下现场实际相符,实现通风设施设计、施工、管理闭环统一。要聚焦井下要害场所和关键部位,充分发挥视频监控作用,倒逼职工规范作业,严防习惯性违章。要优化矿井通风系统,严格落实以风定产,做好通风系统及设施日常运维管理,确保通风系统灵敏可靠。

会议强调,要推进非常规作业分类清单化管理,完善管控流程,厘清工序时序,明确风险管控责任部门及责任人,做到工程计划清晰、风险责任到人。(下转2版)

%iEloñ&Ú%¾Ôg9&EÃâhš